

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TÂN HẠNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 609 /UBND

Tân Hạnh, ngày 14 tháng 5 năm 2026

V/v trả lời phản ánh của
người dân trên cổng thông tin
điện tử

Kính gửi: Người dân phản ánh trên cổng thông tin điện tử

Ngày 06 tháng 5 năm 2026 và ngày 15 tháng 5 năm 2026, Ủy ban nhân dân phường Tân Hạnh nhận được phản ánh của người dân trên cổng thông tin điện tử.

Nội dung phản ánh: Đèn tín hiệu giao thông tại bến xe mới hướng từ đường Cầu Vòng đến Cầu Tân Hữu và ngược lại không hiện tín hiệu phút giây đồng hồ, gây khó khăn cho xe qua lại (kèm hình ảnh phản ánh).

Căn cứ Công văn số 2795/SXD-QLKCHT ngày 29/4/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về việc phản ánh của người dân về đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Quốc lộ 53 với đường Đinh Tiên Hoàng trên cổng thông tin điện tử;

Xét Báo cáo của Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại báo cáo số 109/BC-PKTHT&ĐT ngày 14/5/2026 về Kết quả giải quyết phiếu chuyển phản ánh hiện trường của người dân.

Ủy ban nhân dân phường Tân Hạnh trả lời như sau:

- Chốt đèn tín hiệu trên đã được Sở Xây dựng tổ chức bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ cho Ủy ban nhân dân phường Tân Hạnh quản lý (theo quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 17/4/2026). Tại thời điểm tiếp nhận tài sản trên thì chốt đèn tín hiệu tại ngã tư bến xe mới hướng từ đường Phó Cơ Điều đến đường Phan Văn Đáng bị hư hỏng đèn đếm giây báo lùi.

- Qua kiểm tra thực tế chốt đèn tín hiệu tại ngã tư bến xe mới hướng từ đường Phó Cơ Điều đến đường Phan Văn Đáng và ngược lại có đèn tín hiệu nhưng không hiển thị số trên bảng tín hiệu và hiển thị không đầy đủ (bị mất nét số báo giây), nhưng vẫn có tín hiệu đèn xanh, vàng, đỏ để người tham gia giao thông đường bộ chấp hành khi tham gia giao thông;

- Ngày 11/5/2026 UBND phường Tân Hạnh làm việc với Công an phường Tân Hạnh và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long để giải quyết kiến nghị phản ánh của người dân. Ý kiến của đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh, hiện trạng đèn báo lùi giây tại chốt đèn tín hiệu tại ngã tư bến xe mới hướng từ đường Phó Cơ Điều đến đường Phan Văn Đáng và ngược lại bị hư

hông nhưng vẫn đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn và đúng quy định. Yêu cầu người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cụ thể theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024: “*Tín hiệu đèn giao thông có 03 màu, gồm: màu xanh, màu vàng, màu đỏ; có hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành*”

- Mặt khác hiện nay Ủy ban nhân dân phường Tân Hạnh vừa mới được Sở Xây dựng bàn giao quản lý nên chưa có kinh phí bảo trì chốt đèn tín hiệu nêu trên. UBND phường Tân Hạnh ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân và chỉ đạo đơn vị chuyên môn khắc phục sửa chữa khi được cơ quan thẩm quyền bố trí kinh phí.

Ủy ban nhân dân phường Tân Hạnh trả lời cho người dân được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KTHT&ĐT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Khải