

**CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM  
KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ IV**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /KQLĐBIV-QLBT  
V/v kiểm tra, xử lý hư hỏng QL 53 thuộc  
địa phận phường Long Châu, tỉnh Vĩnh  
Long.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Văn phòng Quản lý Đường bộ IV.3.

Khu Quản lý đường bộ IV tiếp nhận văn bản số 1097/SKHCN-TTĐMSTCĐS ngày 12/9/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long về việc phối hợp xử lý thông tin phản ánh của người dân, nội dung: “lỗ hỏng dưới chân cầu ông Me ngay trước đền thờ Phạm Hùng gây cản trở giao thông”; Khu Quản lý Đường bộ IV có ý kiến như sau:

- Giao Văn phòng Quản lý đường bộ IV.3 chủ trì mời Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, UBND phường Long Châu tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm đơn vị quản lý để xử lý vị trí hư hỏng trên QL 53 theo phản ánh của người dân tại văn bản nêu trên.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Khu Quản lý Đường bộ IV trước ngày 20/9/2025.

Căn cứ nội dung trên, Văn phòng Quản lý Đường bộ IV.3 triển khai thực hiện./.

*(kèm theo văn bản số 1097/SKHCN-TTĐMSTCĐS ngày 12/9/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long)*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Sở XD tỉnh Vĩnh Long;
- Sở KH và CN tỉnh Vĩnh Long;
- Cty CPĐT và XDCT 717 (để p/h);
- Lưu VT, QLBT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Thanh Nam**