

Số: /BC-TTxDGT

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 9 năm 2025

BÁO CÁO
Về việc kiểm tra hư hỏng mặt đường Đường tỉnh 909
(trước Trung tâm y tế Khu vực Long Hồ)

Căn cứ Công văn số 1908/SXD-QLKCHT ngày 24/9/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về việc xử lý hư hỏng mặt đường Đường tỉnh 909 (trước Trung tâm y tế Khu vực Long Hồ).

Qua kiểm tra thực tế, Trung tâm Xây dựng và Giao thông Vĩnh Long kính báo cáo hiện trạng hư hỏng cụ thể như sau:

1. Hiện trạng:

Trên Đường tỉnh 909 (trước Trung tâm y tế Khu vực Long Hồ) xuất hiện ổ gà, tại các vị trí, diện tích cụ thể như sau (kèm theo biên bản hiện trường ngày 25/9/2025):

- Tại Km7+214 (lề phải) xuất hiện ổ gà diện tích: 1,8m x 2,2m sâu 10cm.
- Đoạn Km7+242÷Km7+252 (lề phải) xuất hiện ổ gà diện tích: 10m x 2,6m sâu 15cm.

2. Giải pháp và kế hoạch thực hiện:

Trung tâm Xây dựng và Giao thông Vĩnh Long sẽ thực hiện vá ổ gà tại các vị trí nêu trên theo khối lượng của hạng mục vá ổ gà trong quyết định đặt hàng năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30/9/2025.

Trung tâm Xây dựng và Giao thông Vĩnh Long kính báo Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng;
- Trung tâm Quản lý và Bảo trì công trình xây dựng Vĩnh Long;
- Ban Giám đốc Trung tâm;
- Lưu 6.03.01, D: b.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Truyền