

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG TÂN NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND  
V/v thực hiện xử lý thông tin  
phản ánh của công dân trên  
phần mềm phản ánh hiện  
trường của tỉnh Vĩnh Long

Tân Ngãi, ngày 14 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

Ngày 04, 05, 06/11/20205, Ủy ban nhân dân phường Tân Ngãi nhận được thông tin phản ánh của công dân trên phần mềm phản ánh hiện trường của tỉnh Vĩnh Long với 08 nội dung như sau:

- Nội dung 01. Vĩa hè sụp lún, gây nguy hiểm cho người dân, mất mỹ quan đô thị.
  - Vị trí: đường Võ Văn Kiệt nối dài, đối diện công ty giày MegaSurplus Việt Nam, phường Tân Ngãi.
  - Nội dung 02. Cột điện bị nghiêng có thể ảnh hưởng cho người và phương tiện tham gia giao thông trong mùa mưa bão.
  - Vị trí: Đầu đường cạnh cây xăng Nguyễn Đạt 3 đường vào Hương lộ 15.
  - Nội dung 03. Đường bị bong tróc lớp nhựa, vỡ vụn tạo thành nhiều hố nhỏ, đề nghị cơ quan chức năng xử lý.
  - Vị trí: Khu vực ngã ba đầu đường số 9ND - Phường Tân Ngãi.
  - Nội dung 04: Rác thải là kính vỡ chưa được thu gom nằm bên ngoài thùng rác cần được xử lý gấp tránh gây nguy hiểm cho người đi đường. Kính mong đơn vị nhanh chóng cử nhân viên đến thu dọn để đảm bảo an toàn. Xin chân thành cảm ơn.
  - Vị trí: Gần bên cạnh BCHPQ phường Tân Ngãi
  - Nội dung 05: Tán cây che khuất tầm nhìn Bảng chỉ dẫn giao thông
  - Vị trí: Tại Vòng xoay giao lộ QL1A- đường Võ Văn Kiệt
  - Nội dung 06: Dây leo trên cột điện gây mất an toàn điện lưới
  - Vị trí: Đầu Hương lộ 15.
  - Nội dung 07: Cột điện bị dây leo phát triển bao phủ đường dây điện mất mỹ quan đô thị, nguy cơ chập điện, gây mất an toàn lưới điện.
  - Vị trí: 757, đường Nguyễn Văn Cung, Phường Tân Ngãi.
  - Nội dung 08. Đường có dấu hiệu xuống cấp.
  - Vị trí: Đường phía sau Sở khoa học và Công nghệ.
- \* Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị phối hợp các đơn vị có liên quan đến địa điểm mà người dân phản ánh để khảo sát có cách khắc phục.
- Nội dung 01: Hiện nay đoạn đường Võ Văn Kiệt nối dài, vĩa hè bị sụp lún đối diện công ty giày MegaSurplus Việt Nam, phường Tân Ngãi. Đang trong giai đoạn thi

công trình đoạn từ Km2 +267.05- Km3 +609.55 chưa được bàn giao nghiệm thu.

UBND phường sẽ liên hệ đến Ban quản lý dự án để có hướng khắc phục.

- Nội dung 02, 07: Liên quan đến trụ viễn thông. UBND phường đã gửi Công văn đến VNPT Vĩnh Long đề nghị phối hợp khắc phục.

- Nội dung 03, 08: UBND phường đã chỉ đạo phòng kinh tế, hạ tầng và Đô thị rà soát các tuyến đường xuống cấp đưa vào đầu tư công để thực hiện trong thời gian tới.

- Nội dung: 04,05,06 UBND phường đã chỉ đạo phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị liên hệ các đơn vị có liên quan đã thực hiện xong.

Bên cạnh đó UBND phường chỉ đạo tuyên truyền vận động, đến tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn phường Tân Ngãi cùng tham gia thực hiện thường xuyên việc vệ sinh môi trường, tạo vẻ mỹ quan đô thị góp phần xây dựng và giữ vững phường Đô thị văn minh.

Trên đây ý kiến phúc đáp của Ủy ban nhân dân phường gửi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long để đăng tải trên phần mềm phản ánh hiện trường tỉnh Vĩnh Long./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
  - CT, PCT UBND (b/c);
  - Lãnh đạo VP;
  - PKTHT&ĐT;
  - Lưu: VT.
- 

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Văn Công Trí**